

VALSTS ZEMES DIENESTS

ĒKAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Būves kadastra apzīmējums:.....42920010239001
Nosaukums:.....Dzīvojamā māja
Adrese:....."Kalna Lībieši", Vecpiebalgas pag., Cēsu nov.
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....23.01.2025

Izdrukas ID: 390002825586	Izdrukas datums: 12.02.2025	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....42920010239001

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....Nav

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....42920010239001

10.1.1. Adrese:....."Kalna Lībieši", Vecpiebalgas pag., Cēsu nov.

10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā māja

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1110 - Viena dzīvokļa mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....170.4

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....175.5

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....1

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....1

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1930

10.1.11. Nolietojums:.....V3

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....12.02.2025

10.1.13. Apsekošanas datums:.....23.01.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....
42920010239

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....42920010239001

Tipa kods	Tipa nosaukums
11100102	Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ār sienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m ²

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Ēka ar kadastra apzīmējumu 42920010239001:

Nosaukums	Materials	Konstatācijas gads
Pamati	Akmens mūris	1930
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Koka balki, brusas	1930
Pārsegumi	Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu	1930
Jumta nesošā konstrukcija	Koks	1930
Jumta segums	Azbestcements loksnes	2025

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 42920010239001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	175.5 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	170.4 kv.m.	Nav	Nav
Augstums	Nav	5.8 m	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	649 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....42920010239001

Izdrukas ID: 390002825586	Izdrukas datums: 12.02.2025	2 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

14.1.1. Kopējā platība (m²).....	170.4
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	170.4
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	170.4
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	170.4
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	77.4
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	93
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	42920010239001001
16.1.1. Adrese:.....	Nav
16.1.2. Nosaukums:.....	Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1110 - Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	-1, 1
16.1.5. Telpu skaits:.....	14
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	170.4
16.1.7. Apsekošanas datums:.....	23.01.2025
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	Nav
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	42920010239001
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	42920010239

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	42920010239001001
--	-------------------

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Gaitenis	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	7.1	Nav
2	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	9.6	Nav
3	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.55	2.55	2.55	16.8	Nav
4	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.55	2.55	2.55	17.7	Nav
5	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.55	2.55	2.55	19.4	Nav
6	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	16.3	Nav
7	Melnā virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	12	Nav
8	Pieliekamais	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	1.8	Nav
9	Gaitenis	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	4.3	Nav
10	Gaitenis	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.55	2.55	2.55	3.8	Nav
11	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.55	2.55	2.55	7.4	Nav
12	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.55	2.55	2.55	16.1	Nav
13	Pagrabs	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	-1	2.16	2.16	2.16	34.8	Nav
14	Gaitenis	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	-1	1.99	1.99	1.99	3.3	Nav

18. Labiekārtojumi

18.1. Būves kadastra apzīmējums:.....	42920010239001
---------------------------------------	----------------

Reģistrētie labiekārtojumi		Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Vietējā. Krāsns		Apvidū ir konstatēts	
Apkure. Vietējā. Plīts		Apvidū ir konstatēts	
Kurināmais. Cietais		Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Dabiskā		Apvidū ir konstatēts	



18.1.1. Labiekārtojumu datums:	28.01.2025
--------------------------------------	------------

Izdrukas ID: 390002825586	Izdrukas datums: 12.02.2025	3 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:


Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.




42920010239004

42920010239002



APBŪVES PLĀNS

KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
42920010239	1 : 500	4



STĀVA PLĀNS			
KADASTRA APZĪMĒJUMS	STĀVS	MĒROGS	LPP.
42920010239001	1	1 : 100	5

42920010239001_20250128_EF_1



42920010239001_20250128_EF_2



42920010239001_20250128_EF_3



42920010239001_20250128_EF_4

